





# High Quality Transformers

## カットコアの直流重畳時の透磁率 ( $\mu$ ) 特性例

直流重畳特性 DC AT /  $\ell$  :  $\mu$  DATA

50 Hz



300 Hz



1000 Hz

50 Hz

(注) これはシートコアです







# High Quality Transformers

## シートコアの直流重畳時の透磁率 ( $\mu$ ) 特性例


G11 0.35t f = 50 Hz




G11 0.35t f = 300 Hz




PB 0.35t f = 50 Hz



PB 0.35t f = 300 Hz



PC 0.35t f = 50 Hz



PC 0.35t f = 300 Hz

