



High Quality Transformers

CL-112

空芯チョークコイル

部品 No.	測定条件	インダクタンス	許容 DCA	直流抵抗	概略寸法	重量
CL-112	1V DC = 0 A 100 Hz ~ 20 KHz	$L \doteq 45 \text{ mH}$	DCA $\doteq 1 \text{ A MAX}$ (3.53 A/mm ²)	DCR $\doteq 13 \Omega$	SAI 40 ポビン 65 x 80 x 55 H	約 585 (g)

1 インダクタンス _____

抵抗置換法による測定

V	f \ DC	0	0	0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	A
0.3	30 Hz	78	78	78	78	78	78	78	78	78	79	mH
0.6	100Hz	47.7	47.7	47.7	47.7	47.7	47.7	47.7	47.7	47.7	47.7	mH
3.0	1 KHz	43.1	43.1	43.1	43.1	43.1	43.1	43.1	43.2	43.2	43.2	mH
6.0	10KHz	44.9	48.3	48.4	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	mH

2 直流抵抗 _____

